


内容 **粗大処理施設の火災発生**

原因 **リチウムイオン電池混入**

日時 **2018年8月20日（月） 午後3時41分**



焼け焦げたコンベア①



リチウムイオン電池



焼け焦げたコンベア②

リチウムイオン電池混入により、破砕機内にて火災が発生しました。消火及び修復作業で、復旧まで2日間粗大処理施設が停止しました。

リチウムイオン電池は、最寄りの「リサイクル協力店」にお持ちください。